

# 製造業のためのQC7つ道具(パレート図編)研修のご案内

問題の8割は2割の原因からおきている！

## 1. 研修の目的

パレート図は、職場の改善のための最も重要な問題点を的確に発見して、管理・改善活動の重点目標を決めるのに役立つ手法です。パレート図は、「職場で問題となっている不良品や手直し、欠点、クレーム、事故等をその現象や原因別に分類してデータをとり、不良個数や手直し件数、損失金額等の多い順にならべて、その大きさを棒グラフであらわし、累積曲線で結んだ図」ともいいます。今回の研修は「QC7つ道具の1つであるパレート図」についてわかりやすく解説し、事例に基づき実地研修を行うことで、より実践的な品質管理の基礎を習得していただくことを目的とします。

2. 受講対象者 製造技術者、品質管理担当者、QC手法を学びたい方

3. 受講者数 30名様以内

## 4. カリキュラム

時間	9:00~12:00	13:00~17:00
	開会	5 パレート図作成方法説明
	1 混在するリスクについて	6 演習問題
	2 リスクの査定・順位	9 グループ発表
	3 取り上げるべき重大問題	10 まとめ、質疑応答
	4 問題の占拠率	閉会

\* 開催時間は貴社の就業時間に合わせます。

## 5. 講師

株式会社テックス コンサルタント みき ゆきお 三木 行雄

金属加工業において生産管理、品質管理業務を経験。

QC活動、5Sなどの改善活動の指導実績多数。

【専門分野】 化学、研究開発／設計、金属製品加工業

【資格】 ISO9000 JRCA 登録主任審査員

ISO14000 IRCA 登録主任審査員

公害防止管理者大気第1種



## 6. 研修費用

お問合せください。